Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.0

Модели: i55A/i57A/i505/i505W/i507W

Дата: 15 июня 2026 г.

Содержание

Содержание **2**

1 История изменений **3**

2 Версия 2.12.0 ..... **4**

2.1 Новые функции 4

2.2 Оптимизация 4

2.3 Исправление ошибки 4

3 Версия 2.12.0 ..... **6**

3.1 Исправление ошибки 6

4 Версия 2.12.0 ..... **7**

4.1 Новые функции 7

4.2 Оптимизация 7

4.3 Исправление ошибки 8

5 Версия 2.12.0 ..... **9**

5.1 Новые функции 9

5.2 Оптимизация 9

6 Версия 2.12. 0 ..... **10**

6.1 Новые функции 10

6.2 Оптимизация 10

6.3 Исправление ошибки 11

Fanvil Link Technology Co., Ltd

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +86-755-2640-2199 Факс: +86-755-2640-2618 Электронная почта: support@fanvil.com www.fanvil.com

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.0	2025.5.6
2	2.12.0	2025.7.9
3	2.12.0	2026.1.6
4	2.12.0	2026.2.25
5	2.12.0	2026.6.15

2 Версия 2.12.0

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i55A	2.12.0.744	
i57A	2.12.0.739	
i505	2.12.0.746	
i505W	2.12.0.745	
i507W	2.12.0.743	

2.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка удаленной настройки устройств через FCMS.
2. Добавлена поддержка диагностики устройств и получения информации об устройствах через интерфейс FCMS.

2.2 Оптимизация

1. Улучшено обнаружение устройств для поддержки устройств Wi-Fi.
2. Оптимизированная конфигурация ЧПУ устройства.

2.3 Исправление ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой сделанные вручную снимки экрана во время звонков обрезались и отображались не полностью.
2. Исправлена ошибка, из-за которой название кнопки разблокировки двери, созданной пользователем, не полностью отображалось на экране вызова.
3. Исправлена ошибка, из-за которой требовалась ручная настройка маршрута при одновременном использовании Wi-Fi и Ethernet.
4. Исправлена ошибка, из-за которой внутренний монитор продолжал звонить после ответа на звонок через приложение Fanvil Link.
5. Исправлена ошибка, из-за которой номер на станции управления не обновлялся после изменения IP-адреса устройства.
6. Исправлена ошибка, из-за которой мелодия звонка не останавливалась

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +86-755-2640-2199 Факс: +86-755-2640-2618 Электронная почта: support@fanvil.com www.fanvil.com

автоматически после срабатывания входного сигнала.

7. Исправлена ошибка, из-за которой приложение могло аварийно завершать работу при переходе на страницу сетевых настроек в определенных сценариях.

3 Версия 2.12.0

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i55A	2.12.0.592	
i57A	2.12.0.591	
i505	2.12.0.595	
i505W	2.12.0.594	
i507W	2.12.0.593	

3.1 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, из-за которой контакты, списки домофонов и другие данные, полученные из FCMS, отображались не полностью.

4 Версия 2.12.0

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i55A	2.12.0.511	
i57A	2.12.0.510	
i505	2.12.0.514	
i505W	2.12.0.513	
i507W	2.12.0.512	

4.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка изменения пароля для разблокировки двери через FCMS с автоматической синхронизацией с внутренними блоками для повышения безопасности системы.

2. Добавлена поддержка настройки кнопки разблокировки двери во время вызовов.

3. Добавлена поддержка настройки кнопок разблокировки двери и вызова в интерфейсе мониторинга.

4. Добавлена поддержка настраиваемых заставок, включая воспроизведение карусели изображений заставки.

4.2 Оптимизация

1. Увеличено максимальное количество каналов доступа к мониторингу до 52.

2. Улучшена поддержка настройки сторонних приложений в качестве домашнего экрана по умолчанию с автоматическим запуском при запуске

системы.

4.3 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, из-за которой установка системного часового пояса UTC-3 не вступала в силу.

2. Исправлена проблема, из-за которой невозможно было совершать звонки, если правила набора номера содержали буквенные символы.

3. Исправлена проблема, при которой входы сигнализации могли по-прежнему срабатывать после отключения зон и установки режима безопасности.

5 Версия 2.12.0

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i55A	2.12.0.291	
i57A	2.12.0.288	
i505	2.12.0.293	
i505W	2.12.0.285	
i507W	2.12.0.283	
A320i	2.12.0.282	

5.1 Новые функции

1. Поддерживает функцию автоматического обнаружения, автоматически обнаруживая устройства контроля доступа в локальной сети и настраивая их.

2. Поддерживает просмотр информации о тревогах через устройство управления A320i.

3. Поддерживает отправку уведомлений о свойствах через устройство управления A320i.

5.2 Оптимизация

1. Поддерживает настройку режима безопасности через мобильное приложение Fanvil Link.

6 Версия 2.12. 0

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i55A	2.12.0.183	
i57A	2.12.0.185	
i505	2.12.0.193	
i505W	2.12.0.187	
i507W	2.12.0.179	
A320i	2.12.0.181	

6.1 Новые функции

1. Совместимость с FCMS, что позволяет управлять настройками через FCMS и сократить количество операций, выполняемых пользователем. Работает с приложением Fanvil Link для удаленного открывания дверей и мониторинга, что улучшает пользовательский опыт.
2. Поддерживает обновление сторонних APK через веб-интерфейс.

6.2 Оптимизация

1. Поддерживает настройку параметров мониторинга через веб-интерфейс.
2. Поддержка настройки параметров разблокировки дверей через веб-интерфейс.
3. Поддержка веб-настройки экрана ожидания, включая параметры скрытия/отображения.
4. Добавлена языковая поддержка турецкого, русского и корейского языков.

5. Добавлены стандартные звуковые сигналы для предупреждений о безопасности.

6.3 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой IP-звонки, инициированные из списка контактов, не выполнялись.
2. Исправлены проблемы, влияющие на функциональность охранной сигнализации.
3. Исправлена проблема, при которой некоторые значки на экране ожидания были слишком маленькими для нажатия.
4. Исправлена ошибка, из-за которой изменение мелодии входящего вызова через меню устройства не давало результата.
5. Исправлена системная ошибка, которая могла возникать при доступе к меню настроек времени в определенных ситуациях.
6. Исправлено несоответствие между значком горячей клавиши и настроенным URL-адресом для разблокировки двери.