Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.55

Модели: i504/i504W/i506W/i554/i554W/i556W/i564/i564W/i566W

Дата: 23.09.2026.

Содержание

Содержание **2**

1 История изменений **4**

2 Версия 2.12.55 ..... **5**

2.1 New Features 5

2.2 Оптимизация 5

2.3 Исправление ошибок 5

3 Версия 2.12.54.1 ..... **6**

3.1 Оптимизация 6

3.2 Исправление ошибок 6

4 Версия 2.12.53.6 ..... **7**

4.1 Новые функции 7

4.2 Оптимизация 7

4.3 Исправление ошибок 7

5 Версия 2.12.53.1 ..... **8**

5.1 Новые функции 8

5.2 Оптимизация 8

5.3 Исправление ошибок 8

6 Версия 2.12.52 ..... **9**

6.1 Новые функции 9

6.2 Оптимизация 9

7 Версия 2.12.51 ..... **10**

7.1 Новые функции 10

7.2 Оптимизация 10

7.3 Исправление ошибок 10

8 Версия 2.12.50.8 ..... **11**

8.1 Новые функции 11

9 Версия 2.12.50.4 ..... **12**

9.1 Новые функции 12

9.2 Оптимизация 12

9.3 Исправление 13

10 Версия 2.12.4 8.1 2.6 ..... **14**

10.1 Новые функции 14

10.2 Исправление ошибок 14
11 Версия 2.12.45.10 15
11.1 Новые функции 15
11.2 Исправление ошибки 15

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.45.10	2024.9.20
2	2.12.48.12.6	2024.11.8
3	2.12.50.4	2025.7.4
4	2.12.50.8	2025.8.4
5	2.12.51	2025.11.3
6	2.12.52	2026.1.6
7	2.12.53.1	2026.5.18
8	2.12.53.6	2026.6.11
9	2.12.54.1	2026.6.30
10	2.12.55	2026.9.23

2 Версия 2.12.55

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.55	
i554/i554W/i564W	2.20.10	

2.1 New Features

1. Добавлена поддержка TLS 1.3.
2. Добавлена функция Smart Gateway, которая работает совместно с Smart Gateway, FCMS и мобильным приложением и позволяет удалённо управлять интеллектуальными домашними переключателями.

(Применимо к моделям i554 / i554W / i556W / i564 / i564W / i566W.)

2.2 Оптимизация

1. Функция Family Call по умолчанию отключена.
2. Улучшена функция вызовов со сторонними камерами: теперь поддерживается привязка двух сторонних камер и отображение видеопотоков с разных ракурсов во время вызова.

2.3 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, из-за которой устройства могли самопроизвольно совершать вызовы в приложение и на внутренние станции.
2. Исправлена проблема, из-за которой в некоторых сценариях не удавалось принимать входящие вызовы от учетных записей FCMS.
3. Исправлена проблема, из-за которой устройство не возвращалось на экран быстрых клавиш по истечении времени автоматического сворачивания, если экран быстрых клавиш был установлен в качестве главного экрана.
4. Исправлены проблемы совместимости с браузерами.

3 Версия 2.12.54.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.54.1	
i554/i554W/i564W	2.20.9	

3.1 Оптимизация

1. Поддерживается настройка времени устройства и формата даты через FCM.
2. Поддерживается настройка через FCMS возможности разрешить или запретить конечным пользователям просмотр видеомониторинга дверей здания или дверей в общественных зонах.
3. Поддерживается настройка сетевого режима устройства через FCMS.
4. Поддерживается настройка функции управления переключателями через FCMS для управления такими устройствами, как освещение, шторы, кондиционеры и другие устройства.
5. Оптимизирована функция KIT: теперь поддерживается автоматическое обнаружение устройств контроля доступа и внутренних станций с поддержкой только Wi-Fi в локальной сети.
6. Поддерживается включение или отключение функций добавления, редактирования и удаления в интерфейсах мониторинга и открытия двери.

3.2 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, из-за которой устройство могло автоматически перезагружаться после длительной работы при регистрации некоторых учетных записей PBX.

4 Версия 2.12.53.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.53.6	
i554/i554W/i564W	2.20.8	

4.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка подключения сторонних камер через FCMS и просмотра потокового видео в режиме реального времени на мониторах внутри помещений.

4.2 Оптимизация

7. Улучшена функция вызова в Центре управления для интеграции с FCMS.
8. Расширена функциональность KIT для поддержки автоматического обнаружения всех домофонных устройств Fanvil и внутренних мониторов в локальной сети.
9. Добавлена поддержка настройки режимов безопасности через HTTP-API и отправки уведомлений о смене режима безопасности на сервер.

4.3 Исправление ошибок

2. Исправлена ошибка, из-за которой события с дверного звонка неправильно регистрировались как события безопасности.
3. Исправлена проблема, из-за которой изменения конфигурации мониторинга, внесенные посредством автоматического развертывания, не вступали в силу.
4. Исправлена ошибка, из-за которой во время звонков неправильно отображались названия настраиваемых кнопок разблокировки дверей.

5 Версия 2.12.53.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.53.1	

5.1 Новые функции

1. Добавлены настройки режима безопасности на экране ожидания: поддерживаются режимы «Дома», «Вне дома», «Ночной» и «Отключён».
2. Добавлена функция экстренного вызова SOS.
3. Добавлена поддержка вызова административного центра.

5.2 Оптимизация

1. Улучшена функция вызова лифта: добавлена страница с результатом вызова лифта для улучшения пользовательского опыта.

5.3 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, из-за которой комнатные мониторы не переходили в режим сохранения экрана по таймауту, когда другое устройство отвечало на групповой вызов от домофона.
2. Исправлена редкая проблема, из-за которой сенсорный экран на экране ожидания переставал реагировать на касания.

6 Версия 2.12.52

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.52	

6.1 Новые функции

4. Добавлена поддержка изменения пароля разблокировки двери через FCMS с автоматической синхронизацией с внутренними блоками для повышения безопасности системы.
5. Добавлена поддержка настройки режима отключения звука непосредственно с рабочего стола.

6.2 Оптимизация

1. Вызов функциональных клавиш теперь поддерживает групповые вызовы.

7 Версия 2.12.51

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.51	

7.1 Новые функции

1. Добавлена функция вызова лифта.
2. Добавлена поддержка испанского и украинского языков.

7.2 Оптимизация

1. Оптимизирована экранная подсказка, отображаемая при срабатывании дверного звонка.
2. Добавлена опция отложенной активации для режима безопасности.

7.3 Исправление ошибок

1. Исправлены проблемы с задержкой звука и плохим качеством звука во время вызовов устройства в режиме FCMS.
2. Исправлена проблема, при которой устройство неожиданно перезагружалось при разблокировке стороннего домофона во время мониторинга.
3. Исправлена проблема, при которой видео не отображалось во время вызовов с некоторыми системами PBX.
4. Исправлены проблемы, связанные с мониторингом RTSP.

8 Версия 2.12.50.8

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.8	

8.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка удаленной настройки устройств через платформу FCMS
2. Добавлена поддержка вызова терминала управления и приложения менеджера свойств

9 Версия 2.12.50.4

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.4	

9.1 Новые функции

1. Добавлена функция карусели изображений заставки
2. Добавлена поддержка китайского метода ввода
3. Добавлены настраиваемый рабочий стол и значки в режиме ожидания
4. Добавлена настраиваемая кнопка разблокировки двери во время звонков
5. Добавлены функции разблокировки двери и вызова во время мониторинга
6. Добавлены функции автоматического создания снимка экрана при пропущенном звонке и ручного создания снимка экрана во время звонка
7. Добавлена функция автоматического выхода из режима мониторинга по истечении времени ожидания
8. Интерфейс функциональных клавиш теперь можно установить в качестве экрана ожидания по умолчанию
9. Добавлены режимы постановки на охрану: «Дома», «Вне дома» и «Ночь».

9.2 Оптимизация

1. Улучшен поиск контактов через веб-интерфейс
2. Добавлена поддержка настройки мониторинга и открытия дверей через веб-интерфейс
3. Добавлены польский и арабский языки

9.3 Исправление

3. Исправлена ошибка, приводящая к сбою обновления некоторых файлов сертификатов

4. Исправлена проблема, при которой устройство непрерывно звонило после ввода триггера и не могло остановиться

10 Версия 2.12.4 8.1 2.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.48.12.6	

10.1 Новые функции

1. Совместимость с FCMS, что позволяет управлять настройками через FCMS и сократить количество операций, выполняемых пользователем. При использовании в сочетании с приложением Fanvil Link APP обеспечивает удаленное открывание дверей, мониторинг и другие функции, предоставляя пользователям более удобный опыт.
2. Поддерживает диагностику через FDMCS для получения информации об устройстве.
3. Поддерживает автоматическое обнаружение, позволяя автоматически обнаруживать и настраивать устройства домофона в локальной сети.

10.2 Исправление ошибок

1. Поддерживает экспорт информации об отладке одним щелчком мыши через веб-интерфейс.

11 Версия 2.12.45.10

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.45.10	

11.1 Новые функции

1. Добавлен корейский язык.

11.2 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой после установления соединения на устройстве-аналоге слышен низкий голос.
2. Исправлена проблема, при которой при нажатии беспроводной кнопки в мелодии звонка слышался щелчок.
3. Исправлены ошибки, связанные с запуском входа сухого контакта.
4. Исправлена проблема медленной работы скриншотов через веб-страницу.