Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.52

Модели: i504/i504W/i506W

Дата: 2026.1.6

Содержание

Содержание **2**

1 История изменений **3**

2 Выпуск 2.12.52 ..... **4**

2.1 Новые функции 4

2.2 Оптимизация 4

3 Выпуск 2.12.51 ..... **5**

3.1 Новые функции 5

3.2 Оптимизация 5

3.3 Исправление ошибок 5

4 Выпуск 2.12.50.8 ..... **6**

4.1 Новые функции 6

5 Выпуск 2.12.50.4 ..... **7**

5.1 Новые функции 7

5.2 Оптимизация 7

5.3 Исправление ошибок 8

6 Выпуск 2.12.48.12.6 ..... **9**

6.1 Новые функции 9

6.2 Исправление ошибок 9

7 Выпуск 2.12.45.10 ..... **10**

7.1 Новые функции 10

7.2 Исправление ошибок 10

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.45.10	2024.9.20
2	2.12.48.12.6	2024.11.8
3	2.12.50.4	2025.7.4
4	2.12.50.8	2025.8.4
5	2.12.51	2025.11.3
6	2.12.52	2026.1.6

2 Версия 2.12.52

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.52	

2.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка изменения пароля разблокировки двери через FCMS с автоматической синхронизацией с внутренними блоками для повышения безопасности системы.
2. Добавлена поддержка настройки режима отключения звука непосредственно с рабочего стола.

2.2 Оптимизация

1. Вызов функциональных клавиш теперь поддерживает групповые вызовы.

3 Версия 2.12.51

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.51	

3.1 Новые функции

1. Добавлена функция вызова лифта.
2. Добавлена поддержка испанского и украинского языков.

3.2 Оптимизация

1. Оптимизирована экранная подсказка, отображаемая при срабатывании дверного звонка.
2. Добавлена опция отложенной активации для режима безопасности.

3.3 Исправление ошибок

1. Исправлены проблемы с задержкой звука и плохим качеством звука во время вызовов устройства в режиме FCMS.
2. Исправлена проблема, при которой устройство неожиданно перезагружалось при разблокировке стороннего домофона во время мониторинга.
3. Исправлена проблема, при которой видео не отображалось во время вызовов с некоторыми системами PBX.
4. Исправлены проблемы, связанные с мониторингом RTSP.

4 Версия 2.12.50.8

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.8	

4.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка удаленной настройки устройств через платформу FCMS
2. Добавлена поддержка вызова терминала управления и приложения менеджера свойств

5 Версия 2.12.50.4

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.4	

5.1 Новые функции

1. Добавлена функция карусели изображений заставки
2. Добавлена поддержка китайского метода ввода
3. Добавлены настраиваемый рабочий стол и значки в режиме ожидания
4. Добавлена настраиваемая кнопка разблокировки двери во время звонков
5. Добавлены функции разблокировки двери и вызова во время мониторинга
6. Добавлены функции автоматического создания снимка экрана при пропущенном звонке и ручного создания снимка экрана во время звонка
7. Добавлена функция автоматического выхода из режима мониторинга по истечении времени ожидания
8. Интерфейс функциональных клавиш теперь можно установить в качестве экрана ожидания по умолчанию
9. Добавлены режимы постановки на охрану: «Дома», «Вне дома» и «Ночь».

5.2 Оптимизация

1. Улучшен поиск контактов через веб-интерфейс
2. Добавлена поддержка настройки мониторинга и открытия дверей через веб-интерфейс
3. Добавлены польский и арабский языки

5.3 Исправление

3. Исправлена ошибка, приводящая к сбою обновления некоторых файлов сертификатов

4. Исправлена проблема, при которой устройство непрерывно звонило после ввода триггера и не могло остановиться

6 Версия 2.12.4 8.1 2.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.48.12.6	

6.1 Новые функции

1. Совместимость с FCMS, что позволяет управлять настройками через FCMS и сократить количество операций, выполняемых пользователем. При использовании в сочетании с приложением Fanvil Link APP обеспечивает удаленное открывание дверей, мониторинг и другие функции, предоставляя пользователям более удобный опыт.
2. Поддерживает диагностику через FDMCS для получения информации об устройстве.
3. Поддерживает автоматическое обнаружение, позволяя автоматически обнаруживать и настраивать устройства домофона в локальной сети.

6.2 Исправление ошибок

1. Поддерживает экспорт информации об отладке одним щелчком мыши через веб-интерфейс.

7 Версия 2.12.45.10

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.45.10	

7.1 Новые функции

1. Добавлен корейский язык.

7.2 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой после установления соединения на устройстве-аналоге слышен низкий голос.
2. Исправлена проблема, при которой при нажатии беспроводной кнопки в мелодии звонка слышался щелчок.
3. Исправлены ошибки, связанные с запуском входа сухого контакта.
4. Исправлена проблема медленной работы скриншотов через веб-страницу.