



Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.24.1/2.12.6.6

Модели: H4W, H6W

Дата : 09.04.2026



С о д е р ж а н и е

С о д е р ж а н и е	2
1 И с т о р и я и з м е н е н и й	3
2 Промежуточная версия 2.12.24.1/2.12.6.6	4
3 Выпуск 2.12.6.9	5
3.1 О п т и м и з а ц и я	5
3.2 И с п р а в л е н и е о ш и б о к	5
4 Версия 2.12.6.x	6
4.1 Н о в ы е ф у н к ц и и	6
4.2 О п т и м и з а ц и я	6
4.3 И с п р а в л е н и е о ш и б о к	6

1 Ист о р и я и з м е н е н и й

№	В е р с и я	В р е м я в ы п у с к а
1	2.12.6.x	18.11.2024
2	2.12.6.9	19.06.2025
3	24.12.2024/6.12.202	09.04.2026
	4	

Компания «Shenzhen Fanvil Link Technology Co., Ltd»

2 Промежуточная версия 2.12.24.1/2.12.6.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
H4W, H6W	H4W: 2.12.24.1 H6W: 2.12.6.6	

Для модели H4W обновление с более ранней версии (версия 2.12.6.9 и более ранние) до версии 2.12.24.2 или выше требует двухэтапного процесса обновления: сначала обновитесь до промежуточной версии 2.12.24.1, затем перейдите к целевой версии.

Для модели H6W обновление с более ранних версий (2.12.6.9 и более ранних) до версии 2.12.24.2 или выше требует двухэтапного процесса обновления: сначала необходимо выполнить обновление до промежуточной версии 2.12.6.6, а затем перейти к целевой версии.

3 Версия 2.12.6.9

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
H4W, H6W	2.12.6.9	

3.1 Оптимизация

1. Оптимизирована длина текста, отображаемого для ярлыков на рабочем столе.

3.2 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой устройство зависало при определенных условиях.
2. Исправлена проблема с подсветкой после включения режима энергосбережения.
3. Исправлена ошибка, приводящая к сбою загрузки файлов значков DSS.
4. Исправлена проблема, при которой не удавалось подключиться к скрытым сетям Wi-Fi.
5. Исправлена проблема, при которой «Тип отображения вызывающего абонента» не удавалось настроить через веб-интерфейс.

4 Версия 2.12.6.x

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
H4W, H6W	H4W: 2.12.6.5 H6W: 2.12.6.6	

4.1 Н о в ы е ф у н к ц и и

1. Добавлена функция Wi-Fi AP, поддерживающая до 5 терминалов.

4.2 О п т и м и з а ц и я

1. Улучшена функция слайд-шоу изображений в режиме заставки.
2. У л у ч ш е н и е работы Dsskey.

4.3 И с п р а в л е н и я

1. Исправлена проблема с задержкой интерфейса после регистрации устройства на сервере 3CX.
2. Исправлена проблема с периодической медленной реакцией при совершении первого вызова после сброса устройства до заводских настроек или перезагрузки.
3. Исправлены проблемы, связанные с подключением к Wi-Fi.