



Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.6.9

Модели: H4W, H6W

Дата выпуска : 19.06.2025



С о д е р ж а н и е

С о д е р ж а н и е	2
1 И с т о р и я и з м е н е н и й	3
2 В ы п у с к 2.12.6.9	4
2.1 О п т и м и з а ц и я	4
2.2 И с п р а в л е н и е о ш и б о к	4
3 В е р с и я 2.12.6.x	5
3.1 Н о в ы е ф у н к ц и и	5
3.2 О п т и м и з а ц и я	5
3.3 И с п р а в л е н и е о ш и б о к	5

1 Ист о р и я и з м е н е н и й

№	В е р с и я	Д а т а в ы п у с к а
1	2.12.6.x	18.11.2024
2	2.12.6.9	19.06.2025

Компания «Shenzhen Fanvil Link Technology Co., Ltd»

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьянь, район Баоань, Шэньчжэнь
Электронная почта: support@fanvil.com
Телефон: 077-26647589

Факс: 0755-26402618

Официальный сайт: www.fanvil.com

2 Версия 2.12.6.9

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
H4W, H6W	2.12.6.9	

2.1 Оптимизация

1. Оптимизирована длина текста, отображаемого для ярлыков на рабочем столе.

2.2 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой устройство зависало при определенных условиях.
2. Исправлена проблема с подсветкой после включения режима энергосбережения.
3. Исправлена проблема, при которой загрузка файлов значков DSS завершалась сбоем.
4. Исправлена проблема, при которой не удавалось подключиться к скрытым сетям Wi-Fi.
5. Исправлена проблема, при которой через веб-интерфейс не удавалось настроить «Тип отображения вызывающего абонента».

3 Версия 2.12.6.x

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
H4W, H6W	H4W: 2.12.6.5 H6W: 2.12.6.6	

3.1 Новые функции

1. Добавлена функция точки доступа Wi-Fi, поддерживающая до 5 терминалов.

3.2 Оптимизация

1. Улучшить функциональность слайд-шоу изображений в режиме заставки.
2. Улучшение функциональности Dsskey.

3.3 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема задержки интерфейса после регистрации устройства на сервере 3CX.
2. Исправлена проблема, приводящая к периодическому замедлению отклика при совершении первого вызова после сброса устройства до заводских настроек или его перезагрузки.
3. Исправлены проблемы, связанные с подключением к Wi-Fi.