Примечания к выпуску

Версия программного обеспечения: 2.12.53.6

Модели: i504/i504W/i506W/i554/i554W/i564W

Дата:11 июня 2026 г.

Содержание

Содержание **2**

1 История изменений **3**

2 Версия 2.12.53.6 ..... **4**

2.1 Новые функции 4

2.2 Оптимизация 4

2.3 Исправление ошибок 4

3 Версия 2.12.53.1 ..... **5**

3.1 Новые функции 5

3.2 Оптимизация 5

3.3 Исправление ошибок 5

4 Версия 2.12.52 ..... **6**

4.1 Новые функции 6

4.2 Оптимизация 6

5 Версия 2.12.51 ..... **7**

5.1 Новые функции 7

5.2 Оптимизация 7

5.3 Исправление ошибок 7

6 Версия 2.12.50.8 ..... **8**

6.1 Новые функции 8

7 Версия 2.12.50.4 ..... **9**

7.1 Новые функции 9

7.2 Оптимизация 9

7.3 Исправление 10

8 Версия 2.12.4 8.1 2.6 ..... **11**

8.1 Новые функции 11

8.2 Исправление ошибок 11

9 Версия 2.12.45.10 ..... **12**

9.1 Новые функции 12

9.2 Исправление ошибки 12

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.45.10	2024.9.20
2	2.12.48.12.6	2024.11.8
3	2.12.50.4	2025.7.4
4	2.12.50.8	2025.8.4
5	2.12.51	2025.11.3
6	2.12.52	2026.1.6
7	2.12.53.1	2026.5.18
8	2.12.53.6	2026.6.11

2 Версия 2.12.53.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.53.6	
i554/i554W/i564W	2.20.8	

2.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка подключения сторонних камер через FCMS и просмотра потокового видео в режиме реального времени на мониторах внутри помещений.

2.2 Оптимизация

1. Улучшена функция вызова в Центре управления для интеграции с FCMS.
2. Расширена функциональность KIT для поддержки автоматического обнаружения всех домофонных устройств Fanvil и внутренних мониторов в локальной сети.
3. Добавлена поддержка настройки режимов безопасности через HTTP-API и отправки уведомлений о смене режима безопасности на сервер.

2.3 Исправление ошибок

1. Исправлена ошибка, из-за которой события с дверного звонка неправильно регистрировались как события безопасности.
2. Исправлена проблема, из-за которой изменения конфигурации мониторинга, внесенные посредством автоматического развертывания, не вступали в силу.
3. Исправлена ошибка, из-за которой во время звонков неправильно отображались названия настраиваемых кнопок разблокировки дверей.

3 Версия 2.12.53.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.53.1	

3.1 Новые функции

1. Добавлены настройки режима безопасности на экране ожидания: поддерживаются режимы «Дома», «Вне дома», «Ночной» и «Отключён».
2. Добавлена функция экстренного вызова SOS.
3. Добавлена поддержка вызова административного центра.

3.2 Оптимизация

1. Улучшена функция вызова лифта: добавлена страница с результатом вызова лифта для улучшения пользовательского опыта.

3.3 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, из-за которой комнатные мониторы не переходили в режим сохранения экрана по таймауту, когда другое устройство отвечало на групповой вызов от домофона.
2. Исправлена редкая проблема, из-за которой сенсорный экран на экране ожидания переставал реагировать на касания.

4 Версия 2.12.52

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.52	

4.1 Новые функции

4. Добавлена поддержка изменения пароля разблокировки двери через FCMS с автоматической синхронизацией с внутренними блоками для повышения безопасности системы.
5. Добавлена поддержка настройки режима отключения звука непосредственно с рабочего стола.

4.2 Оптимизация

1. Вызов функциональных клавиш теперь поддерживает групповые вызовы.

5 Версия 2.12.51

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.51	

5.1 Новые функции

1. Добавлена функция вызова лифта.
2. Добавлена поддержка испанского и украинского языков.

5.2 Оптимизация

1. Оптимизирована экранная подсказка, отображаемая при срабатывании дверного звонка.
2. Добавлена опция отложенной активации для режима безопасности.

5.3 Исправление ошибок

1. Исправлены проблемы с задержкой звука и плохим качеством звука во время вызовов устройства в режиме FCMS.
2. Исправлена проблема, при которой устройство неожиданно перезагружалось при разблокировке стороннего домофона во время мониторинга.
3. Исправлена проблема, при которой видео не отображалось во время вызовов с некоторыми системами PBX.
4. Исправлены проблемы, связанные с мониторингом RTSP.

6 Версия 2.12.50.8

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.8	

6.1 Новые функции

1. Добавлена поддержка удаленной настройки устройств через платформу FCMS
2. Добавлена поддержка вызова терминала управления и приложения менеджера свойств

7 Версия 2.12.50.4

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.50.4	

7.1 Новые функции

1. Добавлена функция карусели изображений заставки
2. Добавлена поддержка китайского метода ввода
3. Добавлены настраиваемый рабочий стол и значки в режиме ожидания
4. Добавлена настраиваемая кнопка разблокировки двери во время звонков
5. Добавлены функции разблокировки двери и вызова во время мониторинга
6. Добавлены функции автоматического создания снимка экрана при пропущенном звонке и ручного создания снимка экрана во время звонка
7. Добавлена функция автоматического выхода из режима мониторинга по истечении времени ожидания
8. Интерфейс функциональных клавиш теперь можно установить в качестве экрана ожидания по умолчанию
9. Добавлены режимы постановки на охрану: «Дома», «Вне дома» и «Ночь».

7.2 Оптимизация

1. Улучшен поиск контактов через веб-интерфейс
2. Добавлена поддержка настройки мониторинга и открытия дверей через веб-интерфейс
3. Добавлены польский и арабский языки

7.3 Исправление

3. Исправлена ошибка, приводящая к сбою обновления некоторых файлов сертификатов

4. Исправлена проблема, при которой устройство непрерывно звонило после ввода триггера и не могло остановиться

8 Версия 2.12.4 8.1 2.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.48.12.6	

8.1 Новые функции

1. Совместимость с FCMS, что позволяет управлять настройками через FCMS и сократить количество операций, выполняемых пользователем. При использовании в сочетании с приложением Fanvil Link APP обеспечивает удаленное открывание дверей, мониторинг и другие функции, предоставляя пользователям более удобный опыт.
2. Поддерживает диагностику через FDMCS для получения информации об устройстве.
3. Поддерживает автоматическое обнаружение, позволяя автоматически обнаруживать и настраивать устройства домофона в локальной сети.

8.2 Исправление ошибок

1. Поддерживает экспорт информации об отладке одним щелчком мыши через веб-интерфейс.

9 Версия 2.12.45.10

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
i504/i504W/i506W	2.12.45.10	

9.1 Новые функции

1. Добавлен корейский язык.

9.2 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой после установления соединения на устройстве-аналоге слышен низкий голос.
2. Исправлена проблема, при которой при нажатии беспроводной кнопки в мелодии звонка слышался щелчок.
3. Исправлены ошибки, связанные с запуском входа сухого контакта.
4. Исправлена проблема медленной работы скриншотов через веб-страницу.