Номер версии: 2.12.58.3

Применимые модели:

A10/A10W/A12/A212/A233/A201

Дата: 16.09.2025

Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-2640-2199 Email: sales@fanvil.com Web: www.fanvil.com

Содержание

1 История изменений 3

2 Версия 2.12.58.3 4

2.1 Оптимизации 4

2.2 Исправление ошибок 4

2.3 Описание оптимизаций 4

3 Версия 2.12.50.1 6

3.1 Новые функции 6

3.2 Оптимизация 6

3.3 Исправление ошибок 6

3.4 Описание функций 7

3.5 Описание оптимизаций 8

4 Версия 2.12.49.1 9

4.1 Новые функции 9

5 Версия 2.12.47.1 10

5.1 Новые функции 10

5.2 Оптимизация 10

6 Версия 2.12.45.6 11

6.1 Новые функции 11

6.2 Оптимизация 11

6.3 Исправление ошибок 11

7 Версия 2.12.44.3 12

7.1 Новые функции 12

7.2 Оптимизация 12

7.3 Описание новых функций 12

1 История изменений

№	Версия	Время выпуска
1	2.12.44.3	2023.09.11
2	2.12.45.6	2024.04.29
3	2.12.47.1	2024.09.27
4	2.12.49.1	2025.1.2
5	2.12.50.1	2025.5.28
6	2.12.58.3	2025.9.16

2 Версия 2.12.58.3

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/A12/A212/A233/A201	2.12.58.3	

2.1 Оптимизации

1. Оптимизация настройки усиления микрофона громкой связи: при установке усиления на 0 устройство отключает микрофон.

2. Оптимизация проблемы эха и фонового шума во время звонков на A10.

3. Оптимизация функции многоадресного сигнала подсказки для поддержки пользовательских сигналов подсказки.

2.2 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, при которой функция MCAST-Xfer в Action Plan неправильно мультикастировала собственный звук устройства (вместо звука удаленного конца) на целевой адрес.

2.3 Описание оптимизаций


1. Оптимизирована функция многоадресной рассылки звуковых сигналов для поддержки пользовательских звуковых сигналов.

Описание функции: многоадресный сигнал подсказки теперь

поддерживает пользовательские аудиофайлы. После настройки выбранный сигнал подсказки будет автоматически воспроизводиться, когда устройство получает многоадресную трансляцию.

Способ настройки: перейдите в «Настройки устройства» → «MCAST», найдите опцию «Мультикаст-сигнал» и выберите желаемый сигнал.

Помимо встроенных мелодий звонка, вы также можете загрузить пользовательские мелодии через Система → Обновление → Обновление мелодий звонка



3 Версия 2.12.50.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/A12/A212/A233/A201	2.12.50.1	

3.1 Новые функции

1. Добавлена функция включения передачи голоса по протоколу RTSP и протоколу ONVIF.

2. Добавлена функция, которая при запуске выходного порта через URI поддерживает ограничение продолжительности вывода с помощью параметра времени.

3.2 Оптимизация

1. Оптимизирована функция OpenVPN для поддержки ввода имени пользователя и пароля для аутентификации пользователя.

2. Оптимизирована и дополнена соответствующая конфигурация NC для сигнализации о шуме.

3.3 Исправление ошибок


1. Исправлена проблема, при которой устройство выходило из строя при нажатии функциональной кнопки для инициирования видеозвонка после подключения камеры в определенных условиях.

3.4 Описание новых функций

1. Добавлена функция, которая позволяет осуществлять передачу голоса по протоколу RTSP и протоколу ONVIF для синхронизации передачи аудио и видео.

Описание функции: устройство поддерживает мониторинг голоса через протокол ONVIF и аудио-видеопотоки RTSP.

Способ настройки: в разделе «Настройки устройства» — «Настройки камеры» можно изменить конфигурации ONVIF и RTSP; ONVIF и RTSP включены по умолчанию.



2. Добавлена функция, которая при запуске выходного порта через URI поддерживает ограничение продолжительности вывода с помощью параметра времени.

Описание функции: при запуске выходного порта устройства через URI можно передать дополнительный параметр времени для установки продолжительности вывода (единица измерения: миллисекунды), что

позволяет выходному порту автоматически сбрасываться в запланированное время. Если значение времени установлено на 0, выходной порт будет поддерживать состояние непрерывного вывода и не будет сбрасываться автоматически.

Способ настройки: на примере запуска выходного порта 1 используйте URL-адрес в следующем формате:

http://[IP-адрес устройства]/cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&output1=[сообщение о запуске]&time=[конкретное значение в миллисекундах].

После выполнения этого URL выходной порт 1 будет выполнять запланированный выход или непрерывный выход (когда time=0) в соответствии с установленным параметром времени .

3.5 Описание оптимизаций

1. Оптимизируйте функцию OpenVPN для поддержки ввода имени пользователя и пароля для аутентификации пользователя.

Описание функции: поддерживает ввод имени пользователя и пароля для реализации механизма двойной аутентификации, сочетающего аутентификацию по сертификату и аутентификацию пользователя.

Способ настройки: в разделе «Сеть» — «VPN» — «Настройки OpenVPN» установите флажок [Включить аутентификацию пользователя] и введите имя пользователя и пароль.

4 Версия 2.12.49.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/A10C/A12	2.12.49.1	
A212/A233/A201	2.12.49.6	

4.1 Новые функции

1. Поддерживает сканирование и настройку ONVIF.
2. Добавлена функция сигнализации о шуме.

5 Версия 2.12.47.1

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/Y501/Y501-Y/Y501W/Y501W-Y	2.12.47.1	

5.1 Новые функции

1. Поддерживает функцию бесперебойной отправки сообщений о тревогах.
2. Встроенная информация о WiFi по умолчанию (A10W/Y501W/Y501W-Y).
3. Поддерживает диагностику и получение информации об устройстве через FDMCS.

5.2 Оптимизация

1. Улучшенные функции для автоматического развертывания.
2. Расширенная функциональность для беспроводных кнопок.

6 Версия 2.12.45.6

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/Y501/Y501-Y/Y501W/Y501W-Y	2.12.45.6	

6.1 Новые функции

1. Поддерживает интерфейс HTTP API.

6.2 Оптимизация

1. Поддерживает отправку информации о нажатии кнопок и их названиях через URL-адрес действия.

2. Поддерживает настройку громкости многоадресной рассылки.

6.3 Исправление ошибки

1. Исправлена проблема, при которой сигнал обратного вызова был ненормальным, когда устройство совершало одновременные вызовы.

2. Исправлена проблема, при которой URL-адрес действия в определенных обстоятельствах сообщал неверный статус.

3. Исправлены проблемы, связанные с беспроводными кнопками серии Y501.

7 Версия 2.12.44.3

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
A10/A10W/Y501/Y501-Y/Y501W/Y501W-Y	2.12.44.3	

7.1 Новые функции

1. Поддерживает одновременный вызов нескольких номеров


7.2 Оптимизация

1. Поддержка приложения для внутренней связи для трансляции по расписанию, трансляции в реальном времени, объявлений и т. д.

7.3 Описание новых функций

1. Поддержка одновременного вызова нескольких номеров

(1) Функциональная кнопка >> Расширенные настройки >> Выбор режима набора, выберите «Групповой вызов».



(2) Установите DSSKey1, введите «Кнопка памяти», подтип «Быстрый набор», добавьте несколько IP-адресов или номеров и нажмите «Отправить».

(3) Нажмите кнопку функционального меню, после чего будет выполнен одновременный вызов на все номера; когда один из номеров ответит, вызов на остальные номера будет автоматически прерван.

